



Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 FAÇADE POUR CRÉPIS ET ENDUITS



10L



2,5L

PROPRIÉTÉS

RIPOLIN XPRO3 FAÇADE POUR CRÉPIS ET ENDUITS est une formule façade issue de notre laboratoire R&D, spécialement conçue pour les surfaces structurées, crépis et enduits ciment monocouches projetés. D'une formulation exclusive pour un résultat «qualité professionnelle», XPRO3 vous assure un rendu impeccable en une seule couche tout en respectant votre environnement.

- Haute opacité, préserve les reliefs
- Empêche le craquellement et laisse respirer le support
- Protège des agressions climatiques et des UV.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/c) : 40g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40g/l COV.

- **Supports** : Crépi ciment brut structuré ancien, crépi ciment brut structuré neuf, béton réparé ou abimé, enduit projeté teinté dans la masse.
- **Destination** : Extérieur – Pignon & Façade – Muret.
- **Outils** : Rouleau façades fibres synthétiques 18mm et pinceau rond pour angles ou pistolet airless à peinture (conseillé sur gros crépis).

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Siloxane
Sec au toucher	T 20°C	2 heures
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Brillance	Angle 60°	inférieur à 5%
Dilution		Eau
Rendement		+ ou - 6 m ² /L

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Si votre façade est recouverte d'un enduit ciment neuf, attendre 1 mois minimum avant tous travaux. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

Pour tous les fonds (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/lame de couteau. Brosser et dépoussiérer.

Pour les fonds avec d'anciennes peintures (écaillées ou adhérentes) et les façades non peintes depuis plus d'un an :

- Nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression (maxi 40 bars) en commençant par le bas du support. Laisser sécher plusieurs jours. Traiter à l'aide d'un anti-mousse. Laisser sécher.

- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain. Laisser sécher.

Sur façades poreuses :

- Appliquer une 1^{ère} couche diluée à 5% d'eau de RIPOLIN XPRO3 FAÇADE POUR CRÉPIS ET ENDUITS avant la mise en peinture.

Sur façades farinantes ou pulvérulentes :

- Appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Remuer la peinture avec la spatule plate avant utilisation. Appliquer en une couche pure. Commencer par les angles et les coins au pinceau. Diviser le mur en carrés de 1,20m de large. Peindre du pignon vers les soubassement, un carré à la fois. Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage. Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite.

Si besoin, appliquer la 2^{ème} couche après 24h de séchage. Les propriétés définitives de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines.

RECOMMANDATIONS

APPLICATION :

- Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale.
- Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d'humidité > 70%).
- Vérifier l'absence de pluie dans les 24 h suivant le chantier.

USAGE DU PISTOLET :

- Se reporter aux données techniques du matériel utilisé.
- Une fois pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées selon les épaisseurs déposées.
- Respecter le rendement indiqué sur l'emballage. Idéal pour éviter une surconsommation de peinture sur crépis.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de lasure puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

